

**Oprava chodníků ve vnitrobloku Hradčany na Starém sídlišti**Zpracovatel: *Ing. Milena Ilievová, OISM, 29.01.2018.....***2. Důvodová zpráva**

OISM znovu předkládá RMM ke schválení způsob opravy poškozeného povrchu chodníků ve vnitrobloku Hradčany na Starém sídlišti (prostor mezi domy ul. K. Čapka a ul. Jiráskova s parkovou úpravou a dětským hřištěm). Chodníčky mají silně poškozený asfaltový povrch, proto se jejich stavem na podnět občanů zabývala Dopravní komise (dále jen „DK“) v r. 2015. Členové DK na jednání projednali možné způsoby opravy chodníků, a to zda zachovat původní asfaltový povrch nebo zda provést opravu výměnou asfaltu na „mlatový“ povrch sestávající z podkladových vrstev zakončených jemnou prosívkou. S ohledem na to, že je tento prostor využíván jednak jako klidová zóna pro rodiče s dětmi, kteří se zde pohybují s kočárky, děti na tříkolkách a kolech, jednak tudy procházejí pěší směrem k MŠ a MěÚ v Sažinově ul. a také směrem k ZVVZ, doporučili členové DK zachovat pevný asfaltový povrch. OISM ve spolupráci se Službami města Milevska, s. r. o (dále jen „SMM“) prověřil, která varianta opravy – tedy zda mlatový povrch nebo asfalt – je pro tento prostor lepší. Mlatový povrch vesměs nebyl pro tuto lokalitu doporučen (jmenovitě např. stavbyvedoucím firmy STRABAG J. Hrůzou) a to z důvodu, že mlatový povrch s ohledem na spád chodníků nebude dostatečně stabilní, a to zvláště po silnějších deštích a tání sněhu, kdy přes chodníčky poteče i vody z okolního terénu, která mlatový povrch promáčí a bude na něm tvořit vrstvu měkké rozmočené prosívky, nebo jej částečně bude splavovat. Také z hlediska typu užívání této lokality, která není jen lokalitou volnočasovou, ale také s běžným pěším provozem, tzn. že se zde pohybují i lidé ve městské a společenské obuvi, není mlatový povrch vhodný.

OISM oslovil Služby města Milevska spol. s r. o. (dále jen „SMM“), aby předložily nabídku na opravu těchto chodníků, a to ve variantě A - výměnou poškozeného asfaltového povrchu za nový asfaltový povrch, tak ve variantě B - výměnou poškozeného asfaltového povrchu za povrch „mlatový“. SMM ocenily 1m<sup>2</sup> nového asfaltového povrchu na 1.150,-Kč vč. DPH, cena za celkovou plochu chodníků, která činí 1.180m<sup>2</sup>, je **1.356.410,- Kč vč. DPH**. Cena za 1m<sup>2</sup> mlatového povrchu je 617,10 Kč vč. DPH, cena za celkovou plochu chodníků činí v tomto případě **728.178,- Kč vč. DPH**. V obou případech je v ceně zahrnuto i odstranění stávajícího povrchu. Ceny za 1m<sup>2</sup> povrchu odpovídají cenám obvyklým. V rozpočtu na r. 2018 je počítáno s náklady na opravu chodníků ve výši 1.350.000,-Kč. OISM tedy předkládá RMM také návrh na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Opravy chodníků ve vnitrobloku Hradčany na Starém sídlišti“ se SMM za nabídkovou cenu dle předložené nabídky ve variantě A nebo variantě B. OISM doporučuje z výše uvedených důvodů zvolit variantu A, tedy asfaltový povrch.