

**Oprava havarijního stavu podlah - bytový dům čp. 737  
ul. Št. Dvořáka**

**Důvodová zpráva**

Předkládáme Vám návrh na realizaci akce dle shora uvedené objednávky. Akce řeší opravu havarijního stavu kanalizačního potrubí ve sklepních prostorách bytového domu č. p. 737 ul. Št. Dvořáka. Bylo zjištěno, že některé části potrubí jsou kompletně poškozeny, nebo i část potrubí chybí v těchto místech, viz příloha OISM102304R\_P3 a došlo k podmáčení podlah sklepů.

Po zjištění těchto skutečností OISM doporučuje vykopat všechny místnosti ve sklepech do hloubky cca 40 cm, udělat nové podlahy, které by zahrnovaly nové drenáže (stávající drenáže jsou plné splašků z kanalizace a neplní funkci odvodnění sklepů), šterky včetně nových betonových podlah s izolační stěrkou, aby se předešlo podmáčení sklepů do budoucna. OISM provedl telefonicky zjednodušené výběrové řízení, obdržel a vyhodnotil 3 elektronické nabídky.

OISM doporučuje uzavřít objednávku na realizaci oprav podlah a drenáží se společností Jiří Hrůza, Blanická 1555, 399 01 Milevsko, za cenu v maximální výši vč. 874.649,87 Kč DPH. Konečná cena bude vyfakturována dle skutečně provedených prací.

---

Zpracoval, dne 11.04.2023, Jiří Mlčkovský.