

Nákup nového ukazatele rychlosti do ul. Čs. legiíZpracovatel: *Ing. Milena Ilievová, 20.3.2018.....**Bc. Gabriela Zemanová, 20.3.2018.....***2. Důvodová zpráva**

OISM předkládá RMM návrh na zakoupení nového měřiče rychlosti do ul. Čs. legií výměnou za stávající již nefunkční měřič rychlosti umístěný u Suchanova rybníka. Stávající měřič, který byl pořízen v r. 2010, byl v posledních dvou letech poruchový, a je v takovém technickém stavu, že se již nevyplatí jej opravovat -viz technická zpráva servisního oddělení v příloze. Na základě této technické zprávy si vedení města vyžádalo od firmy Gornex s. r. o. nabídku na nový ukazatel rychlosti. Nabídka obsahovala 2 druhy ukazatelů rychlosti v cenovém rozmezí 40.000,-- až 46.000,-- Kč bez DPH. K zakoupení byl vybrán ukazatel rychlosti GOR 1 BASIC za 40.000,--Kč bez DPH, celková cena měřiče vč. příslušenství a montáže činí 47.500,-- Kč bez DPH, tj. 57.475,--Kč vč. DPH. Pro srovnání cena původního ukazatele rychlosti vč. příslušenství, ale bez montáže byla 49.200 vč. DPH, což je cena srovnatelná s cenou nového ukazatele. Vzhledem k tomu, že cena nového ukazatele bez DPH nepřevyšuje 50.000 Kč, dle Směrnice SM/11/RMM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem v platném znění, lze zakoupit ukazatel rychlosti přímo. S ohledem na to, že pořizovací cena vč. DPH přesahuje 40.000,--Kč (ale nepřesahuje částku půl milionu), jedná se již o investici, musí tedy o tomto nákupu rozhodnout RMM a zároveň s kladným rozhodnutím schválit jeho finanční krytí.

Zakoupení nového ukazatele rychlosti k Suchanovu rybníku považujeme za vhodné z hlediska bezpečnosti silničního provozu, jeho umístění v tomto místě se již dříve osvědčilo, protože upozorňuje řidiče na dodržování předepsané rychlosti při vjezdu do obydlené části města.